



Behandling og vedlikehold

Tre



Umalet · Umalt
Umålad



Industrimalet · Industrimalt
Industrimålad

nvk.nu

Norsk
Vinduskompani

Gratulerer med dine nye vinduer og dører

Dine vinduer eller dører har fått følgende behandling fra fabrikk:

- Alle elementer er grunnbehandlet etter danske normer
- Industrimalte elementer:
To-lags påføring med Aqua Primer/Aquatop* til en tørr lagtykkelse på > 60 my

Vinduene og dørene er behandlet før tetningslister, glass og beslag er montert.

* Aqua Primer/Aquatop er utviklet og produsert av TEKNOS a/s, Vamdrup, Danmark

Vedlikehold

- Tørk støv av vinduer og dører – evt. harpiks fjernes med grønnsåpe på en bløt klut.
- **Umalte elementer:**
Grunnes 1-2 ganger til treet er mett. Etterfølgende slipes med slipepapir – f.eks. korn 120. Eventuelle huller eller kvister fylles ut med kitt og slipes så overflaten blir glatt.
- **Malte elementer:**
Vask med husvask og vask deretter med rent vann. Fjern løstsittende maling med en skraper og slipepapir. Børst etter med en myk børste. Bort tre grunnes med grunningsolje.
- Tetningslister av gummi tildekkes, så disse ikke overmales. Unngå å male over garantimerket!
- Påfør 1-2 ganger med heldekkende vindusmaling/trebeskyttelse (vann- eller løsemiddelbasert) til du oppnår en hel og dekkende overflate.
- Bevegelige deler smøres en gang i året med syrefri olje.
- **Hardtre-terskel til ytterdører** oljes en gang i året med hardtreolje.

Følg bruksanvisningen på produktet!

For å bevare et pent og ensartet utseende bør de malte utvendige elementene vaskes jevnlig med vann, evt. tilsatt auto-shampoo.

Missfarging pga. harpiks

Tre er et naturmateriale. Derfor vil det ved kvister og andre harpiksholdige områder kunne forekomme et naturlig gult fargegjennomslag. Denne plettvis missfargingen kan minskes vesentlig ved å vaske kvisteområdene med vann tilsatt 5% grønnsåpe.

Hvis kvistene inneholder mye harpiks, kan selve kvaen også trenge gjennommalingsfilmen og danne små dråper på overflaten. La dråpene sitte på overflaten til de er krystalliserte. Heretter kan de skrapes eller børstes forsiktig av. I begge tilfelle kan det være nødvendig å overflatebehandle igjen.